


Результаты специальной оценки условий труда в ОАО «ЭКТЭС-Волга»

Комиссия ОАО «ЭКТЭС-Волга» в период с 12.07.2021г. по 26.07.2021г. совместно с ООО «ИЛ «НЦОТ» провела специальную оценку условий труда на 59 рабочих местах мы публикуем «Сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда» и «Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в ОАО «ЭКТЭС-Волга» на 2021÷2026г.г.» по состоянию на 05.08.2021г. Оба документа доступны для ознакомления в формате PDF.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ОАО «ЭКТОС-Волга»

Кондаков А.А.
«___» _____ 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по улучшению условий и охраны труда по результатам проведения специальной оценки условий труда рабочих
мест, в ОАО «ЭКТОС-Волга» на 2021-2026г.г.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех И-1-4, ЛВЖ (приём, хранение, отпуск углеводородных газов, ЛВЖ и утилизация газообразных отходов)</i>					
04.00.18. Начальник смены	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-1-4, ЛВЖ Бухгалтерия СЮиДО	
<i>Отделение И-1-4</i>					
18/8а.01.18. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-1-4, ЛВЖ Бухгалтерия СЮиДО	
18/8б.01.18. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-1-4, ЛВЖ Бухгалтерия СЮиДО	

18/13г.02.18. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-1-4, ЛВЖ Бухгалтерия СЮиДО	
Цех И-2-3 (дегидрирование изобутана и выделение изобутан - изобутиленовой фракции)					
01.00.19. Начальник цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
02.00.19 Заместитель начальника цеха по производству	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
03.00.19. Механик цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
04.00.19. Мастер по ремонту технологического оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
06.00.19А. Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
<i>Отделение И-2</i>					
07.02.19. Инженер-технолог	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
10.02.19. Аппаратчик дегидрирования 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия СЮиДО	

	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
11.02.19А. Аппаратчик дегидрирования 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия СЮиДО	
12.02.19. Аппаратчик очистки газа 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия СЮиДО	
	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
<i>Отделение И-3</i>					
13.03.19. Инженер-технолог	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
14.03.19. Аппаратчик перегонки 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия СЮиДО	
15.03.19. Аппаратчик перегонки 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия СЮиДО	
16.03.19. Аппаратчик абсорбции 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия СЮиДО	

17.03.19. Машинист компрессорных установок 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-2-3 Бухгалтерия	
<i>Цех И-6 производство метилтретбутилового эфира</i>					
01.00.20. Начальник цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия	
02.00.20. Заместитель начальника цеха по производству	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия	
03.00.20. Технолог цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия	
04.00.20. Механик цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия	
05.00.20. Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия	
06.00.20. Мастер по ремонту технологического оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия	
07.00.20. Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия СЮиДО	

08.00.20. Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия СЮиДО	
09.00.20А. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия СЮиДО	
20.7/1.00.20А. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия СЮиДО	
20.7/2.00.20. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех И-6 Бухгалтерия СЮиДО	
Цех по производству энергоресурсов					
<i>Отделение Е-8а(аммиачно-холодильное производство)</i>					
15.08.21А. Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех по производству энергоресурсов Бухгалтерия	
16.08.21. Машинист аммиачно-холодильных установок 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех по производству энергоресурсов Бухгалтерия	
Электроцех					
03.00.22. Механик по ремонту электрооборудования цехов производства МТБЭ	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Электроцех Бухгалтерия СЮиДО	

05.00.22. Мастер по ремонту, профилактике и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Электроцех Бухгалтерия СЮиДО	
07.00.22. Сменный мастер по обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Электроцех Бухгалтерия СЮиДО	
09.00.22А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Электроцех Бухгалтерия СЮиДО	
10.00.22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Электроцех Бухгалтерия СЮиДО	
11.00.22. Сменный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Электроцех Бухгалтерия СЮиДО	
21.00.22. Сменный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Электроцех Бухгалтерия СЮиДО	
Военизированный газоспасательный отряд					
07.00.27А. Газоспасатель 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	ВГСО Бухгалтерия СЮиДО	
08.00.27. Газоспасатель 4 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	ВГСО Бухгалтерия СЮиДО	

<i>Отдел технического контроля</i>					
<i>Лаборатория по контролю производства МТБЭ</i>					
05.01.26. Сменный химик	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	ОТК Бухгалтерия СЮиДО	
07.01.26. Химик	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	ОТК Бухгалтерия СЮиДО	
08.01.26. Лаборант химического анализа 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	ОТК Бухгалтерия СЮиДО	
09.01.26А. Лаборант химического анализа 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	ОТК Бухгалтерия СЮиДО	
10.01.26А. Контролер качества продукции и технологического процесса 5 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	ОТК Бухгалтерия СЮиДО	
<i>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>					
04.00.24. Старший мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех КИПиА Бухгалтерия СЮиДО	
05.00.24. Мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех КИПиА Бухгалтерия СЮиДО	

06.00.24. Сменный слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех КИПиА Бухгалтерия СЮиДО	
07.00.24А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех КИПиА Бухгалтерия СЮиДО	
09.00.24. Электрогазосварщик в цехах производства МТБЭ 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	Цех КИПиА Бухгалтерия СЮиДО	
Управление по ремонту технологического оборудования					
03.01.36. Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	Соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с П-СЮиДО-10 рекомендуются кратковременные перерывы в составе рабочего времени: с 10 ³⁰ до 10 ⁴⁵ ; с 15 ³⁰ до 15 ⁴⁵ (часов)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести	Постоянно в динамике рабочего дня	УРТО Бухгалтерия СЮиДО	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Сафонов Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

05.08.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по

производству МТБЭ

(должность)

(подпись)

Григоренко Сергей Станиславович

(Ф.И.О.)

05.08.2021

(дата)

Руководитель СОР

(должность)

(подпись)

Солохина Екатерина Викторовна

(Ф.И.О.)

05.08.2021

(дата)

Начальник ЛСЭК ОТК

(должность)

(подпись)

Миронова Татьяна Геннадьевна

(Ф.И.О.)

05.08.2021

(дата)

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

Ефимов Петр Михайлович

(Ф.И.О.)

05.08.2021

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «ЭКТОС-Волга»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	90	90	0	0	90	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	253	253	0	0	253	0	0	0	0
из них женщин	84	84	0	0	84	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	0	2	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех И-1-4,ЛВЖ (приём,хранение,отпуск углеводородных газов, ЛВЖ и утилизация газообразных отходов)																						
04.00.18	Начальник смены	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение И-1-4																						
18/8а.01.18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

18/86.01. 18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/9а.01. 18А	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/9а.01. 18-1А (18/9а.01. 18А)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/96.01. 18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/9в.01. 18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/9г.01. 18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/12.01. 18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение ЛВЖ																						
18/13а.02 .18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/136.02 .18А	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/136.02 .18-1А (18/136.0 2.18А)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/13в.02 .18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/13г.02 .18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Цех И-2-3 (дегидрирование изобутана и выделение изобутан-изобутиленовой фракции)																						
01.00.19	Начальник цеха	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
02.00.19	Заместитель начальника цеха по производству	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
03.00.19	Механик цеха	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

04.00.19	Мастер по ремонту технологического оборудования	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19 А	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19-1А (06.00.19 А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19-2А (06.00.19 А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19-3А (06.00.19 А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение И-2																						
07.02.19	Инженер-технолог	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.02.19	Аппаратчик дегидрирования 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
11.02.19 А	Аппаратчик дегидрирования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
11.02.19-1А (11.02.19 А)	Аппаратчик дегидрирования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
11.02.19-2А (11.02.19 А)	Аппаратчик дегидрирования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
11.02.19-3А (11.02.19 А)	Аппаратчик дегидрирования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
12.02.19	Аппаратчик очистки газа 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение И-3																						
13.03.19	Инженер-технолог	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
14.03.19	Аппаратчик перегонки 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
15.03.19	Аппаратчик перегонки 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
16.03.19	Аппаратчик абсорбции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
17.03.19	Машинист компрессорных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

[illegible]

15.08.21 А	Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
15.08.21-1А (15.08.21 А)	Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
15.08.21-2А (15.08.21 А)	Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
15.08.21-3А (15.08.21 А)	Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
16.08.21	Машинист аммиачно-холодильных установок 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Электротех																						
03.00.22	Механик по ремонту электрооборудования цехов производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
05.00.22	Мастер по ремонту, профилактике и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.22	Сменный мастер по обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.22 А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.22-1А (09.00.22 А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.22-2А (09.00.22 А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.00.22	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да


11.00.22	Сменный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
21.00.22	Сменный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Военизированный газоспасательный отряд																						
07.00.27 А	Газоспасатель 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.27-1А (07.00.27 А)	Газоспасатель 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.27-2А (07.00.27 А)	Газоспасатель 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.27-3А (07.00.27 А)	Газоспасатель 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
08.00.27	Газоспасатель 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отдел технического контроля																						
05.01.26	Сменный химик лаборатории по контролю производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.01.26	Химик	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
08.01.26	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26 А	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26-1А (09.01.26 А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26-2А (09.01.26 А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26-3А (09.01.26 А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

10.01.26 А	Контролер качества продукции и технологического процесса 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.01.2-1А (10.01.26 А)	Контролер качества продукции и технологического процесса 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.01.2-2А (10.01.26 А)	Контролер качества продукции и технологического процесса 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.01.2-3А (10.01.26 А)	Контролер качества продукции и технологического процесса 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики																						
04.00.24	Старший мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
05.00.24	Мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.24	Сменный слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24 А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24-1А (07.00.24 А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24-2А (07.00.24 А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да


07.00.24-3А (07.00.24 А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24-4А (07.00.24 А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.24	Электрогазосварщик в цехах производства МТБЭ 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Управление по ремонту технологического оборудования																						
03.01.36	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Дата составления: 26.07.2021


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Сафонов Сергей Александрович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производству МТБЭ		Григоренко Сергей Станиславович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель СОТ		Солохина Екатерина Викторовна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ЛСЭК ОТК		Миронова Татьяна Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель ППО		Ефимов Петр Михайлович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

230		Грибач А.Е.	26.07.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)